

No.	団地名	所在地	経営開始日	調査対象場所 (※1)	棟 (調査対象)	アスベスト 含有率調査結果	備考
1	金岡東F団地	堺市北区新金岡町4丁3番	S43. 10	住戸内居室等天井	2号棟	含有なし	
					3号棟		
					4号棟		
					5号棟		
2	香里三井団地	寝屋川市三井が丘1丁目1番 他	S44. 2	住戸内居室等天井	2号棟	含有なし	
					3号棟		
					4号棟		
					5号棟		
					15号棟		
					16号棟		
					17号棟		
3	香里三井B団地	寝屋川市三井が丘1丁目9番 他	S44. 8	住戸内居室等天井	19号棟	含有なし	
					20号棟		
					22号棟		
					23号棟		
					24号棟		
4	村野団地	枚方市村野南町1番	S44. 8	住戸内居室等天井	1号棟	含有なし	
					2号棟		
					3号棟		
					4号棟		
5	下田部団地	高槻市登町12番	S44. 9	住戸内居室等天井	3号棟	含有なし	
					4号棟	含有(0.7%)	
					5号棟	含有なし	
					6号棟		
					7号棟		
					8号棟		
					9号棟		
					10号棟		
					11号棟		
					12号棟		
					14号棟		
15号棟							
6	金岡東G団地	堺市北区新金岡町4丁2番	S45. 8	住戸内居室等天井	1号棟	含有なし	
					2号棟		
					3号棟		
					4号棟		
					5号棟		
					6号棟		
					7号棟		
					8号棟		
					9号棟		

(※1)飛散防止対策(膜天井)の内側部分である、建設当時の天井吹付け仕上げ材の調査。
 ・アスベスト含有率の基準は重量比0.1%以内

(※2)室内空気中のアスベスト繊維濃度測定においてアスベスト繊維の飛散は確認されておりません。
 ・測定できる最下限値(0.3f/L)を超えるものではありませんでした。

No.	団地名	所在地	経営開始日	調査対象場所 (※1)	棟 (調査対象)	アスベスト 含有率調査結果	備考
7	加守団地	岸和田市加守町1丁目5番	S45. 12	住戸内居室等天井	1号棟	含有なし	
					2号棟		
					3号棟		
					5号棟		
8	三原台団地	堺市南区三原台3丁40番	S46. 4	住戸内居室等天井	1号棟	含有なし	
					2号棟		
					4号棟		
					5号棟		
9	茶山台団地	堺市南区茶山台2丁1番 他	S46. 4	住戸内居室等天井	12号棟	含有なし	
					13号棟		
					14号棟		
					15号棟		
					16号棟		
					17号棟		
					18号棟		
					101号棟 (2-1)		
					102号棟 (2-2)		
					103号棟 (2-3)		
					104号棟 (2-4)		
105号棟 (2-5)							
10	竹見台団地	吹田市竹見台4丁目6番	S46. 8	住戸内居室等天井	1号棟	含有なし	
11	香里三井C団地	寝屋川市三井が丘5丁目5番 他	S46. 11	住戸内居室等天井	102号棟	含有なし	
					103号棟		
					104号棟		
					105号棟		
					106号棟		
					108号棟		
					109号棟		
110号棟							
12	茨木郡山団地	茨木市新郡山2丁目	S46. 12	住戸内居室等天井	3号棟	含有なし	
					4号棟		
					5号棟		
					6号棟		
					8号棟		
					9号棟		
					10号棟		
11号棟							
13	茨木郡山B団地	茨木市新郡山2丁目	S47. 6	住戸内居室等天井	1号棟	含有なし	
14	三原台B団地	堺市南区三原台3丁1番	S47. 6	住戸内居室等天井	1号棟	含有なし	
					16号棟		

(※1)飛散防止対策(膜天井)の内側部分である、建設当時の天井吹付け仕上げ材の調査。
・アスベスト含有率の基準は重量比0. 1%以内

(※2)室内空気中のアスベスト繊維濃度測定においてアスベスト繊維の飛散は確認されていません。
・測定できる最下限値(0. 3f/L)を超えるものではありませんでした。