

■天井吹付け材の調査対象団地一覧(飛散防止対策済)

No.	団地名	所在地	管理戸数	対象場所 (調査対象)	棟数 (調査対象)	戸数 (調査対象)	経営開始日	飛散防止対策 完了日	備考(棟名)
1	金岡東F団地	堺市北区新金岡町4丁3番	160戸	住戸内天井	4	160	S43.10	H6.2.28	2・3・4・5号棟
2	香里三井団地	寝屋川市三井が丘1丁目1番 他	340戸	住戸内天井	8	340	S44.02	H6.2.28	2・3・4・5・15・16・17・18号棟
3	香里三井B団地	寝屋川市三井が丘1丁目9番 他	258戸	住戸内天井	6	258	S44.08	H7.3.31	19・20・22・23・24・25号棟
4	村野団地	枚方市村野南町1番	160戸	住戸内天井	4	160	S44.08	H6.2.28	1・2・3・4号棟
5	下田部団地	高槻市登町12番	590戸	住戸内天井	12	500	S44.09	H8.3.15	3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・14・15号棟
6	金岡東G団地	堺市北区新金岡町4丁2番	290戸	住戸内天井	9	290	S45.08	H8.3.15	1・2・3・4・5・6・7・8・9号棟
7	加守団地	岸和田市加守町1丁目5番	200戸	住戸内天井	4	200	S45.12	H8.3.15	1・2・3・5号棟
8	三原台団地	堺市南区三原台3丁40番	250戸	住戸内天井	5	250	S46.04	H9.2.8	1・2・4・5・6号棟
9	茶山台団地	堺市南区茶山台2丁1番 他	990戸	住戸内天井	12	390	S46.04	H9.2.8	12・13・14・15・16・17・18・ 101・ 102・ 103・ 104・ 105号棟 (2-1) (2-2) (2-3) (2-4) (2-5)
10	竹見台団地	吹田市竹見台4丁目6番	206戸	住戸内天井	1	206	S46.08	H9.10.27	1号棟
11	香里三井C団地	寝屋川市三井が丘5丁目5番 他	340戸	住戸内天井	8	340	S46.11	H10.2.27	102・103・104・105・106・108・109・110号棟
12	茨木郡山団地	茨木市新郡山2丁目	290戸	住戸内天井	8	290	S46.12	H9.12.15	3・4・5・6・8・9・10・11号棟
13	茨木郡山B団地	茨木市新郡山2丁目	119戸	住戸内天井	1	119	S47.06	H10.9.19	1号棟
14	三原台B団地	堺市南区三原台3丁1番	211戸	住戸内天井	2	211	S47.06	H11.1.19	1・16号棟

※茶山台()内は棟標記です。